

Ochrona radiologiczna pracowni RTG w budynku „B”:

- 1/ ściana między pom. prac. RTG a USG na odcinku toru jezdnego aparatu
DUO DIAGNOST - panele DELTA z warstwą 2,0 mm Pb
- 2/ ściana j.w. lecz poza torem aparatu – odcinek w kierunku korytarza zewnętrznego – panele DELTA z płytą 1,0 mm Pb
- 3/ ściana zewnętrzna (od korytarza zewnętrznego) wraz z drzwiami, następnie ścianka przebieralni, wc pacjenta, ścianka działowa od strony pomieszczenia TK (na odcinku umywalki), ścianka sterowni z drzwiami (prostopadła do ściany działowej z TK) – panele DELTA z płytą 1,0 mm Pb
- 4/ ścianka sterowni wraz z oknem - panele DELTA z płytą 1,5 mm Pb
- 5/ drzwi wejściowe wewnętrzne do pracowni RTG wraz z fragmentem ściany korytarzowej (odcinek od tych drzwi do ściany żelbetowej) – panele DELTA z płytą 3,5 mm Pb
- 6/ sufit – panele z płytą 1,0 mm Pb